



RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION ET DES RELAIS

Attention ! l'alimentation est raccordée sur le bornier 4 points le plus à l'arrière de l'appareil.
Il est possible de distribuer le secteur d'une borne à la suivante.

C E Le matériel porte le marquage CE conformément à la directive 89/336/CEE - CEM - et au décret 92-587, à la directive 73/23/CEE et au décret 95-1081. Le matériel répond aux normes EN50081-2, EN50082-2 et 61010.



REGLAGES ET PROGRAMMATION DES SEUILS



Pour programmer l'appareil, enlever le filtre de façade pour accéder aux interrupteurs de programmation.

En l'absence de filtre de face avant, l'appareil n'est plus protégé vis à vis des décharges électrostatiques qui lui seraient appliquées sur la face avant (801-2). Les précautions nécessaires seront prises pendant cette phase de configuration qui n'est pas la position ordinaire de travail de l'appareil.

1. Réglage des seuils d'alarme

Basculer l'interrupteur de programmation 1 en position on.

Le message "seuil 1" défile sur l'afficheur.

L'affichage indique alors la valeur de l'alarme 1 en mA ou en V selon le modèle.

Appuyer sur la touche du haut pour incrémenter la valeur ou sur la touche du bas pour décrémenter.

Quand la valeur de l'alarme 1 est atteinte basculer l'interrupteur de programmation 1 en position off.

Procéder de même pour l'alarme 2 à l'aide de l'interrupteur de programmation 2.

2. Activation de la valeur moyenne

Pour activer l'affichage de la valeur moyenne, basculer l'interrupteur de programmation 3 en position on.

Pour revenir en affichage direct, basculer l'interrupteur de programmation 3 en position off.

AJUSTAGE

1. Basculer tous les interrupteurs de programmation en position on.
2. Injecter en entrée le signal de pleine échelle 20mA ou 10V. L'appareil affiche 2000 ou 1000 (RAS-10V). Valider en appuyant sur la touche du haut.
3. Injecter en entrée le bas d'échelle mesure : 4mA ou 0mA ou 0V
L'appareil affiche 0000 ou 0400. Valider en appuyant sur la touche du bas.
Remettre les interrupteurs en position off. Tant que cette opération n'est pas effectuée l'ajustage n'est pas validé.

A puissance 3 mesure industrielle - ZA de Mijelane - 33650 SAUCATS - FRANCE
Tél : 05.57.97.17.97 - Fax : 05.56.72.22.10 - http://www.ap3.fr